




2003-001

MX 01/03 számú RENDELLENESÉG VIZSGÁLATI LAP		 Malév Express Kft., 1185 Budapest, Nagybecskerek u. 30.
Esemény dátuma: 2003.01.02.	Esemény időpontja (LT): 12:20	Esemény helye: Budapest
Értesítés vételének Dátuma: 2003.01.02.	Értesítés vételének Időpontja (LT): 12:25	Esemény besorolása: Műszaki rendellenesség
Légijármű típusa:	CRJ-200	Értesítő személye: Malév Rt. RÜO
Légijármű lajstromjele:	HA-LNA	Egyebek:
A repülési feladat jellege: utasforgalmi		
Járatszám:		
A légi járműn tartózkodó személyek (szükség esetén részletesen lásd a Személyi Lap táblázatban)		
Feladat	Név	Sérülés jellege
Légijármű parancsnoka	Férfi	-
Másodpilóta	Férfi	-
Légiutas kíséző	Nő	-
Légiutas kíséző	Nő	-
Szállított személyek (utasok) száma:	23	Szállított áru jellege: poggyász
Személyi sérülés történt:	nem	Veszélyes: nem
Esemény leírása: A felszálláshoz történő kigurulás során INBOARD GND SPOILER FAULT jelzés jelent meg az EICAS-on. A hibajel miatt a személyzet visszagurult a forgalmi állóhelyre.		
Tett intézkedések: A karbantartó személyzet FLT SPLRS and IB GND SPLRS ellenőrzést hajtott végre, melynek során meghibásodást nem tapasztaltak, a hibajelzés nem ismétlődött. A tevékenység után a hibajavítást lezárták és a repülőgépet üzemképesnek minősítették.		
Következtetések: A hibajelzés nagy valószínűséggel a repülőgép vezérlés rendszerében lévő elektronikus elemek egyszeri működési zavara miatt keletkezett. Hasonló hibajelenség a HA-LNX lajstromjelű repülőgépen, 2002. 09. 02-án volt.		
Biztonsági javaslatok: A műszaki terület vizsgálja felül a megbízhatósági adatokat és a gyártó által biztosított üzemeltetési információkat annak szempontjából, hogy a meghibásodás mennyire jellemző a CRJ-200 típus vonatkozásában. Hasonló meghibásodás előfordulása esetén javasolt mérnökszolgálati elemzést végezni arra nézve, hogy a hibajelenség bekövetkeztében mennyire van szerepe a véletlenszerű üzemzavarnak, vagy a kiváltó ok konstrukciós, gyártási vagy helytelen üzemeltetési tényezőre vezethető vissza.		
Az eset vizsgálatát elvégezte: Turcsányi Olivér Malév Express Kft. Minőségügyi és Repülésbiztonsági Vezető	Aláírás: 	Dátum: 2003.01.06
Tett biztonsági intézkedések:		
A biztonsági intézkedéseket visszaellenőrizte: Turcsányi Olivér Malév Express Kft. Minőségügyi és Repülésbiztonsági Vezető	Aláírás: 	Dátum: Lapszám: 1