



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
SZERVEZET

TRANSPORTATION SAFETY
BUREAU

Ügyintéző Horváth János
Iktatószám RFO/ / /2007

KBSZ

Helyben

Tárgy: A 2007-050-4 számú légitársasági tevékenységgel kapcsolatos bejelentés lezárása.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Eset kategóriája: | incident |
| helye, időpontja: | Budapest, Ferihegy, 2007. február 15. |
| Légijármű üzemeltetője: | Slovakia – SKYEUROPE AIRLINES, A.S. |
| lajstromjele: | OM-NGH |
| típusa: | Boeing 737-700 |
| Üzemeltető nyilvántartási száma: | nincs |
| Szakmai vizsgálat zárójelentés-tervezetének beérkezési ideje: | nincs |

Az eset leírása:

A SKYEUROPE AIRLINES, az SP390-es járatra való felkészülés során, hátrátolatás közben, egy áramköri biztosító megszakította áramkörét miközben a személyzet füst szagot észlelt a fej fölötti kapcsoló tábla felől.

Tett intézkedések:

Az áramkör megszakítás kiváltó oka a Leading Edge Flap Annunciator panel elektronikus meghibásodása volt. A meghibásodott berendezést kicserélték és ezzel a repülőgép üzemképesé vált. A berendezés cserét követően a hiba nem ismétlődött. Intézkedés kiadása nem volt indokolt.

Az esetet a KBSZ vizsgálta. A rendelkezésre álló dokumentációk (TECHNICAL LOG, WORKORDER, Air Safety Report) és információk alapján a KBSZ arra a következtetésre jutott, hogy az esemény egyszeri meghibásodásnak tekinthető, így az esemény a KBSZ részéről további intézkedést nem igényel, ezért az ügyet lezárnak tekintjük.

Megjegyzés: nincs.

Biztonsági ajánlás: nincs

Budapest, 2007. szeptember 30.

Mészáros László
főigazgató