



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI  
SZERVEZET  
TRANSPORTATION SAFETY  
BUREAU

Ügyintéző Kovács Márk  
Iktatószám RFO/679/1(2009)

**Magyar Repülő Szövetség  
Repülésbiztonsági Szolgálat**

**Oláh Attila úr  
Főmunkatárs**

**Budapest  
Fax: 2 481 979**

**Tárgy:** A 2007-247-4 POL számon bejelentett és üzemmentartó hatáskörbe utalt esemény  
lezárása

<b>Eset kategóriája:</b>	Repülőesemény
<b>időpontja, helye:</b>	Velencefürdő, 2007. június 10.
<b>Légijármű üzemmentartója:</b>	Magyar Repülő Szövetség
<b>lajstromjele:</b>	HA-916
<b>típusa:</b>	FGB 36/16
<b>Üzemmentartó nyilvántartási száma:</b>	29./2008.
<b>Üzemmentartói zárójelentés tervezet beérkezési ideje:</b>	2008. október 6.

Az eset bejelentés szerinti leírása:

A Velencei-tó északi oldalán leszálláshoz készülő hőlégballon a térségben uralkodó kedvezőtlen időjárás következtében (zivatar kifutó szele „elkapta”) átsodródott a tó a déli partjára, ahol Velencefürdő helységben - leszálló manőver közben - egy kerítésnek ütközött az akkor már viharos szélben. A légijármű vezetője és három utasa az információk alapján könnyebben sérült.

Tett intézkedések:


A KBSZ a fenti eset szakmai kivizsgálásáról készített üzemmentartói zárójelentés tervezetét áttanulmányozta, az abban foglaltakat elfogadta és ezzel az esetet lezártak tekinti.

**Megjegyzés:** nincs.

**Biztonsági ajánlás:** A Vb nem talált olyan körülményt, ami biztonsági ajánlás kiadását indokolná.

Budapest, 2009. június 23.

Tisztelettel



**Mészáros László**  
főigazgató

H – 1675 Budapest, Pf.: 62. Tel: +30 1 294 5529  
Fax: +36 1 296 9520, e-mail: aviainfo@kbsz.hu