



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
SZERVEZET
TRANSPORTATION SAFETY
BUREAU

Ügyintéző
Iktatószám

Eszes János
RFO/ 152 / 5 /2008

**Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóság**

**Vágó József úr
igazgató**

Budapest, Ferihegy 1.

Tárgy: A 2008-030-4 számon bejelentett légiközlekedési esemény lezárása

Eset kategóriája:	Repülőesemény
helye, időpontja:	Románia légtere 2008. február 1. 08:16 (UTC)
Légijármű üzemeltetője:	American Trans Air, Inc.
lajstromjele:	N163AT
típusa:	L-1011-500

Bejelentés szerinti eseteleírás:

A hármas számú hajtóművet leállították, mivel határérték feletti rezgést tapasztaltak. Kényszerhelyzetet rendeltek el, 9:08-kor (LT) rendben leszálltak.

Tett intézkedések:

A KBSZ kapcsolatba lépett az üzemeltető ferihegyi képviselőjével. A hármas számú hajtómű vizsgálata kiderítette, hogy a ventilátorfokozat szerkezeti hibája okozta a megnövekedett vibrációt. A budapesti javítóbázison 2008. február 7-én végrehajtották a teljes ventilátorfokozat cseréjét.

A meghibásodást nagy valószínűséggel a néhány hónappal korábban, egy írországi javítóbázison végrehajtott hajtómű nagyjavítás során beépített hibás alkatrészek okozták. Az eset a KBSZ részéről további intézkedést nem igényel, ezért az ügyet lezártak tekintjük.

Megjegyzés: nincs.

Biztonsági ajánlás: Az eset kapcsán hozott üzemeltetői intézkedés miatt biztonsági ajánlás kiadása nem szükséges.

Budapest, 2008. december "04".


Mészáros László
főigazgató

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóság
1675 Budapest, Pf. 41.

2008 DEC 05.

Greiner Katalin 41/04

1.

H – 1675 Budapest, Pf.: 62, Tel: +36 1 294 5529
Fax: +36 1 296 9520, e-mail: aviainfo@kbsz.hu

