



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI  
SZERVEZET  
TRANSPORTATION SAFETY  
BUREAU

Ügyintéző                      Storczér László  
Iktatószám                    RFO/       /       /2008

**KBSZ**

**Helyben**

**Tárgy:** A **2008-053-4** számú légiközlekedési tevékenységgel kapcsolatos bejelentés lezárása.

<b>Eset kategóriája:</b>	Repülőesemény
<b>helye, időpontja:</b>	LHBP, 2008. február 28.
<b>Légijármű üzembentartója:</b>	American Trans Air, Inc
<b>lajstromjele:</b>	N 301TZ
<b>típusa:</b>	BOEING B737-800
<b>Szakmai vizsgálat zárójelentés- tervezetének beérkezési ideje:</b>	KBSZ kivizsgálás

Az eset leírása:

A TZ 8503 járatszámon Budapest-Amman között közlekedő charter járat a felszállás után visszafordult, mert a futó behúzásakor az "A" hidraulika rendszerben lecsökkent a hidraulika nyomás és bejelzett a „MASTER CAUTION” figyelmeztető jelzés.

Tett intézkedések:

A parancsnoki jelentés szerint a felszállás után a futók behúzásakor kigyulladt egy pillanatra, majd elaludt az „A” hidraulika rendszer „LOW PRESSURE” lámpajelzése. Ez a jelzés beindította a „MASTER CAUTION és a „RUDDER STANDBY” jelzéseket. Ezután a nyomás visszaállt normál értékre és így is maradt a repülés további részében. Az „A” hidraulika rendszerben a folyadék mennyisége 96%-ról 77%-ra esett vissza. Ekkor a parancsnok a visszafordulás mellett döntött. A bevezetés során a kibocsátott futóknál az „A” hidraulika rendszerben a mennyiség visszatért 92%-ra. A fedélzeten lévő utazószerelő a futógondolában három hidraulika csőcsatlakozásnál talált kisebb szivárgást. A csatlakozások meghúzása után a hidraulika folyadékot pótolta. A végrehajtott munkákat dokumentálta és a repülőgépet üzemképesnek nyilvánította.

Az eset a KBSZ részéről további vizsgálatot, illetve intézkedést nem igényel, ezért az ügyet lezártnak tekintjük.

**Biztonsági ajánlás:** A Vb nem talált olyan körülményt, amely biztonsági ajánlás kiadását indokolná.

Budapest, 2008. október „ 30 „

**Mészáros László**  
főigazgató

H – 1675 Budapest, Pf.: 62, Tel: +36 1 294 5529  
Fax: +36 1 296 9520, e-mail:aviainfo@kbsz.hu