



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI  
SZERVEZET

TRANSPORTATION SAFETY  
BUREAU

Ügyintéző  
Iktatószám

Dusa János  
RFO/531/5/2010

**Mészi Air Service Kft**

**Mészáros Imre**  
ügyvezető-igazgató

**Jakabszállás**

Repülőtér  
6087

**Tárgy:** A 2010-119-4 POL számú légiközlekedési  
eseménnyel kapcsolatos bejelentés lezárása.

<b>Eset kategóriája:</b>	Súlyos repülőesemény
<b>helye, időpontja:</b>	LKPM, 2010. május 29.
<b>Légijármű üzemeltetője:</b>	Mészi Air Service
<b>lajstromjele:</b>	HA-JDZ
<b>típusa:</b>	Mooney M-20K

Az eset leírása:

A légijármű vezető VFR szerinti repüléssel, egyenesből kapott közelítési engedélyt a használatos pályára, és elmondása szerint a futómű kapcsolót a megközelítés során kinti helyzetbe állította. Mivel több repülőgép is végzett leszálláshoz helyezkedő manővert, a légijármű vezető fő figyelmet a megfelelő elkülönítésre fordította és nem győződött meg a futómű kinti helyzetbe állásáról. Ugyanakkor, a fékszárny leszálló pozícióba állításánál nem volt hallható „nyiss futót” figyelmeztető jelzés és a leszállás végrehajtása a futómű benti helyzetében történt, aminek következtében a légszűrő megsérült.

Személyi sérülés nem volt.

Az elektromos rendszer üzemeltetői átvizsgálása egyértelmű, megnyugtató hibát nem talált, de a csatlakozókon helyenként feltalált korrózió nem zárja ki a kontakthiba lehetőségét, a futómű helyzetjelzés hibáját, illetve ezzel kapcsolatosan a „nyiss futót” figyelmeztető jelzés elmaradását. Mindezt alátámasztja az a tény is, hogy a repülőgép az elmúlt öt évben nem volt rendszeres üzemben, sokat állt és a nyitó rendszer hetven ellenőrző működtetésénél a visszajelzés három esetben elmaradt.

Az eset szakmai vizsgálatot, illetve a KBSZ részéről további intézkedést nem igényel, ezért az ügyet lezártnak tekintjük.

**Megjegyzés:** A Cseh Köztársaság Légiközlekedési Balesetvizsgáló Intézete az esemény vizsgálatát nem kezdeményezte.

**Biztonsági ajánlás:** Az eset kapcsán hozott üzemeltetői intézkedés miatt biztonsági ajánlás kiadása nem szükséges.

Budapest, 2010. október "21"

  
**Mészáros László**  
főigazgató

H – 1675 Budapest, Pf.: 62, Tel: +36 1 296 9504  
Fax: +36 1 296 9520, e-mail: aviainfo@kbsz.hu

