



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
SZERVEZET
TRANSPORTATION SAFETY
BUREAU

Ügyintéző
Iktatószám

Szeremeta Gábor
VFO/134/5/2008

Tárgy: a 2007-090-5 számú vasúti baleset vizsgálatának lezárása

Eset kategóriája: vasúti baleset, ütközés úttájtáróban

Ideje: 2007. március 16-án 17 óra 15 perc

Helye: Cegléd és Nyársapát állomások között az AS 35 sz. fénysorompóval biztosított úttájtáróban

A baleset bejelentése: az eseményt a MÁV ZRt. hálózati főüzemirányítója jelentette be a Közlekedésbiztonsági Szervezet diszpécserének, 2007. március 16-án 17 óra 52 perckor

A baleset rövid leírása:

2007. március hó 16-án 17 óra 15 perckor Cegléd és Nyársapát állomások között a közút felé áthaladást tiltó jelzést adó AS 35 jelű fénysorompóval biztosított úttájtáron a 703 sz. vonat ütközött egy személygépkocsival. A gépkocsi vezetője és utasa a helyszínen életüket veszítették.

A Cegléd Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályától 2008. március 4-én kapott tájékoztatás szerint a nyomozás adatai alapján egyértelműen megállapítást nyert, hogy a baleset a gépkocsi vezetőjének figyelmetlensége, szabályszegő magatartása miatt következett be.


Az adatokat és a körülményeket értékelve a 2005. évi CLXXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés értelmében az ügy a Közlekedésbiztonsági Szervezet részéről szakmai vizsgálatot, illetve további intézkedést nem igényel, ezért lezártnak tekintem.

Megjegyzés: nincs

Biztonsági ajánlás: az esettel kapcsolatban biztonsági ajánlás kiadása nem szükséges.

Budapest, 2008. március 6.


Mészáros László
főigazgató



H – 1675 Budapest, Pf.: 62. Tel.: +36 1 296 5529
Fax: +36 1 296 9520, e-mail: szereMETA.gabor@kbsz.hu