



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62

Ikt.sz.: 1703 /2003
Gysz.:2002/4/52

A PoléBiSz által 2003 – 43 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint Ferihegyen 2003. 04. 04-én 11 óra 55 perckor a HB-DEK lajstromjelű MO-20 típusú repülőgép útvonalának megszakítását jelentette be az irányításnak. Az LSZR-LRSM repülőterek közötti útvonal Magyarországi szakasza felett generátor hiba miatt leszállást kért LHBP repülőtérre. Kényszerhelyzetet, elsőbbséget valamint technikai segítséget nem kért. A leszállás és állóhelyre való begurulás után külső áramforrást kért. A hiba kijavítása után azonnal továbbindult a célállomás (LRSM) felé. A svájci baleset vizsgáló iroda a POLÉBISZ bejelentésére válaszlevelében közölte, hogy nem folytat vizsgálatot az ügy kapcsán. Az esetről az illetékes szervezetek értesítve lettek. A POLÉBISZ részéről a szakmai vizsgálat lefolytatása nem volt indokolt. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2003. július „21 ”

Mészáros László
igazgató