



Ügyintéző: Farkas Attila
Iktatószám: 2223/2004
Telefonszám: 294-5529
Gyűjtőívszám: 2003/4/216

Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLéBiSz által 2003–198 sorszám alatt nyilvántartott, a HungaroControl supervisorok által tett bejelentés szerint 2003. 09. 10-én 07 óra 35 perckor a TNT Airways S. A. által üzemeltetett BAe-146 típusú, OO-TAK lajstromjelű légi jármű parancsnoka jelentette, hogy a pilótafülke műszerfalának közép konzoljába épített navigációs display alól füstöt észlelt. A repülőgép vezető vész helyzetet jelentett és eltérés nélkül végrehajtotta a leszállást Budapest-Ferihegy repülőtérén. A helyszíni szemle során kiderült, hogy a jelenséget a fedélzeti időjárásjelző meghibásodása okozta. A meghibásodást a TNT műszaki szolgálata berendezéscserével megszüntette.

Az esemény szakmai vizsgálatát a PoLéBiSz igazgatója az illetékes kivizsgáló szervezet hatáskörébe utalta. A szakmai vizsgálat eredményéről az illetékes kivizsgáló szervezet többszöri kérésre sem tájékoztatta a PoLéBiSz-t.

A fentiek alapján az esemény szakmai vizsgálatát a mai nappal lezártak tekintem.

Budapest 2004. szeptember 20.

Mészáros László
igazgató