



Ügyintéző: Farkas Attila
Iktatószám: 2224/2004
Telefonszám: 294-5529
Gyűjtőívszám: 2003/4/229

Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLéBiSz által 2003–211 sorszám alatt nyilvántartott tett bejelentés szerint 2003. 09. 22-én 14 óra 20 perckor a CSA légitársaság által üzemeltetett Boeing B-737-500 típusú OK-XGB lajstromjelű légi jármű személyzete a Prága-Belgrád útvonal teljesítése során jelentette, hogy a robotpilóta nem tartja a magasságot, a kabin túlnyomás indikátora helytelen értéket mutat, a tolóerő automata lekapcsolt, alacsony volt a légi alapjárat, leszállópálya első megközelítéskor végrehajtott futónyitás után az összes piros és zöld lámpa világított. A repülőgép rendben végrehajtotta a leszállást Budapest-Ferihegy repülőtéren.

Az esemény szakmai vizsgálatát a PoLéBiSz igazgatója a lajstromozó állam kivizsgáló szervezetének hatáskörébe utalta. A szakmai vizsgálat eredményéről az illetékes kivizsgáló szervezet többszöri megkeresésre sem tájékoztatta a PoLéBiSz-t.

A fentiek alapján az esemény szakmai vizsgálatát a mai nappal lezártak tekintem.

Budapest 2004. szeptember 20.

Mészáros László
igazgató