

MX 02/04 számú RENDELLENESSÉG VIZSGÁLATI LAP		Malév Express Kft., 1185 Budapest, Nagybecskerek u. 30.
Esemény dátuma: 2004.01.17.	Esemény időpontja (LT): 12.50	Esemény helye: Budapest
Értesítés vételének Dátuma: 2004.01.17.	Értesítés vételének Időpontja (LT): 13.00	Esemény besorolása: műszaki meghibásodás
Légijármű típusa:	CRJ-200	A repülési feladat jellege: utasforgalmi
Légijármű lajstromjele:	HA-LNA	Járatszám: MA-462
A légijárműn tartózkodó személyek (szükség esetén részletesen lásd a Személyi Lap táblázatban)		
Feladat	Név	Sérülés jellege
Légijármű parancsnoka	Férfi	-
Másodpilóta	Férfi	-
Légiutas kíséző	Nő	-
Légiutas kíséző	Nő	-
Szállított személyek (utasok) száma:	39	Szállított áru jellege: poggyász
Személyi sérülés történt:	nem	Veszélyes: nem
Esemény leírása: 2004. január 17-én a HA-LNA jell CRJ-200 típusú repülőgép a MA 462 számú BUD-PRN menetrendszerű járat teljesítésére készült. Az APU az indítás után leállt, ezzel egyidőben az EICAS-on megjelent az „APU FAULT” üzenet. A műszaki szolgálat az APU meghibásodására 10 napos DIR-t vett fel/ 0552-2/ és repülőgépet APU használata nélkül üzemképesnek minősítette.		
Kivizsgálás: A repülőesemény szakmai kivizsgálását a PoLéBiSz saját hatáskörbe utalta. 1. A műszaki szolgálat meghibásodott 38000488-3 P/N számú APU-t a 042-49-310-706 számú TASK CARD alapján lecserélték és az elvégzett munkákat a 002102 sz. AFL-en okmányolták. 2. A meghibásodott APU-t a gyártóhoz kiküldték javításra. 3. A repülőgép üzemeltetési és karbantartási okmányait 30 napra visszamenőleg átnézve a meghibásodással összefüggésbe hozható bejegyzést nem találtam. 4. Az APU csere óta eltelt időszak alatt hasonló meghibásodás nem fordult elő.		
Következtetések: A meghibásodás véletlenszerű, az üzemeltetés velejárója, megelőzésére nincs lehetőség. A kivizsgálási jegyzőkönyv a gyártótól való szakvélemény beérkezése után kiegészítésre kerül.		
Kockázati osztály: “D” Biztonsági javaslatok: A hajózőszemélyzetek részére az esemény anyagának tájékoztató jellegű ismertesén kívül egyéb javaslat nincs.		
Az eset vizsgálatát elvégezte: Táborosi János Malév Express Kft. Repülésbiztonsági Vezető		Aláírás: Dátum:
Tett biztonsági intézkedések:		
A biztonsági intézkedéseket visszaellenőrizte: Táborosi János Malév Express Kft. Repülésbiztonsági Vezető		Aláírás: Dátum: Lapszám:

Mellékletek: