



Ügyintéző: Farkas Attila  
Iktatószám: 1103/2004  
Telefonszám: 294-5529  
Gyűjtőívszám: 2004/4/103

## Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLéBiSz által 2004–095 sorszám alatt nyilvántartott, a HungaroControl supervisorra által tett bejelentés szerint 2004. 05. 12-én 16 óra 27 perckor a SWISSAIR légitársaság által üzemeltetett HB-IXN lajstromjelű RJ-100 Avroliner típusú repülőgép rövid nekifutás után felszállását megszakította a csomagterajtó ellenőrző lámpa jelzése miatt. A csomagterajtók ismételt nyitása-zárása után a jelzés megszűnt, a repülőgép rendben végrehajtotta a felszállást.

Az eseményről a légi járművet üzemeltető biztonsági szervezet értesítve.

Az eset a PoLéBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve az ügyet a mai nappal lezárnak tekintem.

Budapest 2004. május 13.

Mészáros László  
igazgató