



2002-135

MX 04/02 számú RENDELLENESSÉG VIZSGÁLATI LAP		 Malév Express Kft., 1185 Budapest, Nagybecskerek u. 30.	
Esemény dátuma: 2002.08.25.	Esemény időpontja (LT): 12:10	Esemény helye: <i>Budapest</i>	Esemény besorolása: <i>műszaki meghibásodás</i>
Értesítés vételének Dátuma: 2002.08.25.	Értesítés vételének Időpontja (LT): 12:15	Értesítő személye: <i>Napi jelentés</i>	Egyebek:
Légijármű típusa: Légijármű lajstromjele:	<i>CRJ-200</i> <i>HA-LNX</i>	A repülési feladat jellege: <i>utasforgalmi</i>	Járatszám:
A légijárműn tartózkodó személyek (szükség esetén részletesen lásd a Személyi Lap táblázatban)			
Feladat	Név	Sérülés jellege	
Légijármű parancsnoka	<i>Férfi</i>	-	
Másodpilóta	<i>Férfi</i>	-	
Légiutas kísérő	<i>Nő</i>	-	
Légiutas kísérő	<i>Nő</i>	-	
Szállított személyek (utasok) száma:	<i>43</i>	Szállított áru jellege:	<i>poggyász</i>
Személyi sérülés történt:	<i>nem</i>	Veszélyes:	<i>nem</i>
Esemény leírása: <i>A járat előkészítés és a géptápvétel során végzett ellenőrzés alatt az FMS-en jobb oldali csűrő és spoiler hibajelzés jelent meg.</i>			
Tett intézkedések: <i>A járat menetrendszerű teljesítése érdekében az utasokat másik repülőgép szállította el. A karbantartó szolgálat által végzett hibakeresése a Spoiler Electronoc Control Unit és a PCU Flight Spoiler számítógép egység meghibásodását mutatta ki. A csereberendezés megrendelése és későbbi beszerelése és a rendszer ellenőrzése után a karbantartó személyzet a repülőgépet üzemképesnek nyilvánították. A hajózó és műszaki állomány bevonásával megtörtént az eset szakmai értékelése és a korábbi üzemeltetési információk feldolgozása. A légijármű karbantartási okmányai ismétlődő rendellenesség bekövetkeztésre utaló bejegyzést nem tartalmaztak.</i>			
Következtetések: <i>A meghibásodást a Spoiler Electronoc Control Unit és a PCU Flight Spoiler számítógép egység meghibásodása okozta. A karbantartó és a hajózó személyzet tevékenysége az előírásoknak megfelelő volt.</i>			
Biztonsági javaslatok: <i>Az eset repülésbiztonsági megelőző intézkedést nem igényel.</i>			
Az eset vizsgálatát elvégezte: Turcsányi Olivér Malév Express Kft. Minőségügyi és Repülésbiztonsági Vezető		Aláírás:  Dátum: <i>2003.03.04</i>	
Tett biztonsági intézkedések: -			
A biztonsági intézkedéseket visszaellenőrizte: Turcsányi Olivér Malév Express Kft. Minőségügyi és Repülésbiztonsági Vezető		Aláírás:  Dátum: <i>2003.03.14</i> Lapszám: 1	