




2002-159

MX 07/02 számú RENDELLENESÉG VIZSGÁLATI LAP		 Malév Express Kft., 1185 Budapest, Nagybecskerek u. 30.	
Esemény dátuma: 2002.10.02.	Esemény időpontja (LT): 14:45	Esemény helye: Budapest	Esemény besorolása: műszaki meghibásodás
Értesítés vételének Dátuma: 2002.10.02.	Értesítés vételének Időpontja (LT): 14:45	Értesítő személye: Ügyeletes Formgalmi Igazgató	Egyebek:
Légijármű típusa: Légijármű lajstromjele:	CRJ-200 HA-LNB	A repülési feladat jellege: utasforgalmi	Járatszám:
A légijárműn tartózkodó személyek (szükség esetén részletesen lásd a Személyi Lap táblázatban)			
Feladat	Név	Sérülés jellege	
Légijármű parancsnoka	Férfi	-	
Másodpilóta	Férfi	-	
Légiutas kísérő	Nő	-	
Légiutas kísérő	Nő	-	
Szállított személyek (utasok) száma:	24	Szállított áru jellege:	poggyász
Személyi sérülés történt:	nem	Veszélyes:	nem
Esemény leírása: A budapesti felszálláshoz való kigurulás közben "OVBD Cool" hibaüzenet jelent meg. A hajózárszemélyzet a hibajelenség tisztázása végett visszagurult az állóhelyre. A MEL 21-24-06 pontja alapján a hűtőrendszerben lévő "OVBD Cool Valve" szelep lezárásra került és a hibajavítást a budapesti érkezés utánra halasztották.			
Tett intézkedések: A visszagurulás után a karbantartó személyzet a MEL 21-24-06 pontja alapján a hűtőrendszerben lévő "OVBD Cool Valve" szelepet lezárta. A meghibásodást új szelep beérkezése után szelepcserével megszüntette és a DIR-t lezárta. A hajózárs és műszaki állomány bevonásával megtörtént az eset szakmai értékelése és a korábbi üzemeltetési információk feldolgozása. A légijármű karbantartási okmányai ismétlődő rendellenesség bekövetkezésére utaló bejegyzést nem tartalmaztak.			
Következtetések: A meghibásodást a hűtőrendszer szelepének meghibásodása okozta.			
Biztonsági javaslatok: Az eset repülésbiztonsági megelőző intézkedést nem igényel.			
Az eset vizsgálatát elvégezte: Turcsányi Olivér Malév Express Kft. Minőségügyi és Repülésbiztonsági Vezető		Aláírás:  Dátum: 2003.02.03	
Tett biztonsági intézkedések: -			
A biztonsági intézkedéseket visszaellenőrizte: Turcsányi Olivér Malév Express Kft. Minőségügyi és Repülésbiztonsági Vezető		Aláírás:  Dátum: 2003.03.14. Lapszám: 1	