




Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62

Ikt.: 1035/2003
Gysz.:2002/4/274

A PoléBiSz által 2002 – 169 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2002.10.10-én Ferihegyen a Malév Express Kft által üzemeltetett HA-LNA Ij CRJ-200 tip. légitársaság gépe a karbantartó szolgálat az utasok beszállítása után észlelte, hogy az orrfutó gondolában a III-as hidraulika rendszer csővezetéke folyik. Utasokat kiszállították a járat törölve lett. A hidraulikacső kicserélése után a gépet üzemképesnek nyilvánították.

Az eset vizsgálata idején 2003. 01. 03-án a légitársaság orrfutójánál hasonló meghibásodás jelentkezett. Mindezt figyelembevéve a két esemény vizsgálata összehívásra került és a szakmai vizsgálat eredményét a 2003-02 sorszámú bejelentés zárójelentésében tesszük közzé.

Budapest 2003. március "25"


Mészáros László
igazgató