




2002-219

<b>MX 11/02 számú RENDELLENESÉG VIZSGÁLATI LAP</b>		 Malév Express Kft., 1185 Budapest, Nagybecskerek u. 30.
<b>Esemény dátuma:</b> 2002.12.20.	<b>Esemény időpontja (LT):</b> 16:45	<b>Esemény helye:</b> Budapest
<b>Értesítés vételének Dátuma:</b> 2002.12.20.	<b>Értesítés vételének Időpontja (LT):</b> 17:30	<b>Esemény besorolása:</b> műszaki meghibásodás
<b>Légijármű típusa:</b>	CRJ-200	<b>Értesítő személye:</b> Ügyeletes Forgalmi Igazgató
<b>Légijármű lajstromjele:</b>	HA-LNA	<b>Egyebek:</b>
<b>A légi járműn tartózkodó személyek (szükség esetén részletesen lásd a Személyi Lap táblázatban)</b>		<b>A repülési feladat jellege:</b> utasforgalmi
<b>Feladat</b>	<b>Név</b>	<b>Sérülés jellege</b>
Légijármű parancsnoka	Férfi	-
Másodpilóta	Férfi	-
Légiutas kísérő	Nő	-
Légiutas kísérő	Nő	-
<b>Szállított személyek (utasok) száma:</b>	n/a	<b>Szállított áru jellege:</b> poggyász
<b>Személyi sérülés történt:</b>	nem	<b>Veszélyes:</b> nem
<b>Esemény leírása:</b> A budapesti leszállás előtti süllyedéskor a pilótakabin bal oldali oldalsó ablakának bal alsó sarkában íves repedés keletkezett. A forgalmi állóhelyre történő begurulás során a repedés kereszt irányban átterjedt az egész ablakra.		
<b>Tett intézkedések:</b> A karbantartó szolgálat a sérült ablakot lecserélte, majd az előírt ellenőrzések után a repülőgépet üzemképesnek minősítette. A hajózó és műszaki állomány bevonásával megtörtént az eset szakmai értékelése és a korábbi üzemeltetési információk feldolgozása. Még az esemény vizsgálata során, 2003.01.10-én a HA-LNB lajstromjelű repülőgépen hasonló meghibásodásra került sor. Emiatt a kettő esemény vizsgálata össze lett vonva és részletesen az MX03/03 számú jegyzőkönyvben lesz ismertetve.		
<b>Következtetések:</b> Lásd az MX03/03 számú jegyzőkönyvet.		
<b>Biztonsági javaslatok:</b> Lásd az MX03/03 számú jegyzőkönyvet.		
<b>Az eset vizsgálatát elvégezte:</b> Turcsányi Olivér Malév Express Kft. Minőségügyi és Repülésbiztonsági Vezető		<b>Aláírás:</b>  <b>Dátum:</b> 2003.03.04.
<b>Tett biztonsági intézkedések:</b> Lásd az MX03/03 számú jegyzőkönyvet.		
<b>A biztonsági intézkedéseket visszaellenőrizte:</b> Turcsányi Olivér Malév Express Kft. Minőségügyi és Repülésbiztonsági Vezető		<b>Aláírás:</b>  <b>Dátum:</b> 2003.03.14. <b>Lapszám:</b> 1