



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62

Ikt.: 926/2003
Gysz.:2002/4/89

A PoléBiSz által 2002 – 221 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2002.12.26-án Djerba/ Zarzis repülőtéren a MA-2309 sz. járat gépén hátratólás előtt /HA_LEZ lj.B737-400 típusú/ a hidraulika tartályok túlfolyó csövének hidraulikafolyadék szivárgást észleltek. A műszaki szolgálat megállapítása szerint a folyadékszivárgás hőtágulásra visszavezethető ok miatt következett be. (Meteorológiai viszonyok- magas nappali hőmérséklet) A hidraulikatartályokból hidraulikafolyadékot eresztettek le, így az előírt szintre állították be a hidraulikamennyiséget. Az eset szakmai vizsgálatot nem igényelt. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2003. március 27.

Mészáros László
igazgató