



Tárgy: bejelentett, és üzemmentartó hatáskörébe utalt eset lezárása

Bejelentés nyilvántartási száma: 2003-026

Eset kategóriája: Rendellenesség (műszaki meghibásodás leszálláskor)

ideje: 2003. 02. 28.

helye: München

Légijármű üzemmentartója: MALÉV Rt.

lajstromjele: HA-LOA

típusa: B737-700

Üzemmentartó nyilvántartási száma: 025/03

a szakmai vizsgálatot lezárta: nem volt vizsgálat

A PoLéBiSz a fenti eset szakmai kivizsgálását üzemmentartói hatáskörbe utalta. A meghibásodás jellegét és kihatását a repülésbiztonságra mérlegelve az üzemmentartó biztonsági szolgálata nem folytatott szakmai vizsgálatot. A meghibásodott berendezést (trimm motort) lecserélve a repülőgépen a szóban forgó hiba nem jelentkezett, azt egyedi jellegűnek tekintve a PoLéBiSz az üzemeltető döntését elfogadta, és ezennel az esetet lezártnak tekinti.

Biztonsági ajánlás: nincs

Megjegyzés: nincs

Budapest, 2004. április 13.

Sipos Sándor

légiközlekedési esemény kivizsgáló,
repülésbiztonsági elemző

Mészáros László

igazgató