



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62

Ikt. 2098 /2003
Gysz.:2002/4/89

A PoLéBiSz által 2003 – 31 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint, 2003.03.15-én 23 óra 21 perckor a C-130 típusú, HKY 731 lj.repülőgép ETAR-LRCK útvonal repülése közben hajtómű hiba miatt Ferihegy repülőtéren leszállt. Semmilyen elsőbbséget és segítséget nem kért. A bejelentés vizsgálata során kiderült, hogy nem történt repülőesemény, ezért az eset szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2003. szeptember "05"



Mészáros László
igazgató