



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62

Ikt.: 998/2003
Gysz.:2003/4/58

A PoLéBiSz által 2003–50 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint Ferihegyen 2002. 04. 07-én 09 óra 37 perckor a B 767-200 típusú, HA-LHB lajstromjelű repülőgépen a Ferihegyi N1 hangárjában az ACE 1C karbantartást hajt végre. A hátsó csomagtérben az APU „baterly charger” kiserelésekor a töltőről lecsatlakoztatott egyik vezeték (+) a töltő fémházához ért kivétel közben és elektromos szikra keletkezett. A zárlat miatt megolvadt a kábel saruja. A repülőgép hőszigetelésére hullott szikraesőtől belobbant a szigetelést védő fólia. Tűzoltó készülékkel az izzó maradványokat eloltották. A megégett szigetelő cseréje folyamatban van. Az esetet az ACE vizsgálja, a vizsgálatban a Malév részéről a MŰI minőségügyi vezetője vesz részt. A PoLéBiSz részéről az eset szakmai vizsgálatot nem igényelt. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártnak tekintem. Az esetről az illetékes szervezetek értesítve lettek.

Budapest 2003. április 17

Mészáros László
igazgató