

HungaroControl
Magyar Légiforgalmi Szolgálat

Iktatószám: 1793/2003
Gyűjtőszám: 2003/4/63
Ügyintéző: Törőcsik József

Mudra István
igazgató

Budapest, Pf.:80
1675

Tisztelt Igazgató Úr!

A PoLéBiSz által 2003 – 55 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2003. 04. 17-én a AUI - 820 járat / B732 típ. légi járművel / az UKOO – LOWW útvonalat teljesítette. A légi járművel Bucharest FIR-ben megszakadt a rádió kapcsolat, így az utolsó kapott irányon lépett be a magyar légtérbe. A repülőgép parancsnoknak sikerült a 133,2 MHz-en felvenni a kapcsolatot az irányítással és süllyedést kérni, majd önmagától KELAN-ra fordult. A személyzet rendszerhibát jelzett, mely érintette a rádió és a rádió navigációs berendezéseket. Az eset PoLéBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényelt. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártak tekintem.

Budapest 2003. augusztus 4.

Mészáros László
igazgató