



Tárgy: bejelentett, és üzemmentartó hatáskörébe utalt eset lezárása

Bejelentés nyilvántartási száma: 2003-078

Eset kategóriája: Rendellenesség (műszaki meghibásodás leszálláskor)

ideje: 2003. 05. 14.

helye: Bukarest

Légijármű üzemmentartója: MALÉV Rt.

lajstromjele: HA-LED

típusa: B737-300

Üzemmentartó nyilvántartási száma: 059/03

a szakmai vizsgálatot lezárta: nem volt vizsgálat

A PoLéBiSz a fenti eset szakmai kivizsgálását üzemmentartói hatáskörbe utalta. A meghibásodás jellegét és kihatását a repülésbiztonságra mérlegelve az üzemmentartó biztonsági szolgálata nem folytatott szakmai vizsgálatot. A meghibásodott berendezést (LE FLAPs helyzetérzékelők) lecserélve a repülőgépen a szóban forgó hiba nem jelentkezett, azt egyedi jellegűnek tekintve a PoLéBiSz az üzemeltető döntését elfogadta, és ezennel az esetet lezártnak tekinti.

Biztonsági ajánlás: nincs

Megjegyzés: nincs

Budapest, 2004. április 13.

Sipos Sándor

légi közlekedési esemény kivizsgáló,
repülésbiztonsági elemző

Mészáros László

igazgató