

**Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet**  
Budapest-Ferihegy Nemzetközi Repülőtér  
1675 Budapest, Pf. 62

ügyintéző: Kovács András  
telefonszám: 294-5529  
iratgyűjtőszám: 2003/4/89

## **Polgári Légiközlekedési Hatóság**

**Fejéregyházi László Úr**  
Igazgató

Tisztelt Igazgató Úr!

Tájékoztatom, hogy az alábbi időpontban a következő esemény következett be:

2003. **május** hó **16.** napja **05** óra **55** perc

Helyszíne: LHCC  
Az esemény típusa:

- a) légiközlekedési baleset
- b)
- ba) repülőesemény
- bb) Súlyos repülőesemény

Az eseményben érintett **légijármű**; repülőtér, személy:

**OE-EKN**

A PoLéBiSz ügyeletére bejelentés érkezett 2003. május 16-án, hogy az OE-EKN Ij. légijármű a magyar légtérben meghibásodott (megszűnt a töltés), radarvektorálást és a legközelebbi repülőtéren leszállást kért. Az irányítás a légijárművet a Ferihegyi repülőtérre irányította. A leszállást követően a légijárművet a GAT által felkért szakember átvizsgálta és megállapította, hogy a generátor mondta fel a szolgálatot és ezért nincsen töltés. A légijármű-vezető kérésére az akkumulátort feltette töltésre majd a töltött akkut, visszavitte a gépre. A légijárművel a személyzet elrepült Bécsbe. A fentiek miatt a műszaki meghibásodás okát vizsgálni a PoLéBiSz-nak lehetősége nem volt, így az eseményt vizsgálat nélkül lezártnak tekinti.

Budapest, 2004. június 30 .

Mészáros László  
igazgató

Átvettem: