

2003/246  
2003-246

<b>MALÉV</b>		<b>REPÜLŐESEMÉNY</b>		<b>ESEMÉNY SZÁMA: 128/03</b>	
<b>REPÜLÉSBIZTONSÁGI OSZTÁLY</b>		<b>KIVIZSGÁLÁSI ADATOK</b>			
Hely: Budapest		Dátum: 2003.11.04.		Típus: B737-300	
		Idő:		Gépjel: HA-LED	
No1 hajtómű nem indult be.					
Járatszám: MA-602		Útvonal: BUD-BRU		mrj. x	
		különjárat		felszállás közben	
		árusjárat		emelkedés	
Utaz: 93		Késés		vízszintes repülés	
		Mentesítő		süllyedés	
		Járatlemondás		leszállás közben	
		Gépcsere		állóhelyen	
				váróponos	
				vontatás közben	
				gurulás közben	
				id. karb. során	
				hátratóláskor	
Gépparancsnok: Első tiszt: Légiutaskísérők: 4 fő Egyéb hajózó:			Esemény kategória <b>Műszaki meghibásodás</b>		
Hajtómű		x		I. Hajózószemélyzet hibája	
Sárkány				II. Rep. Irányítás hibája	
Segédhajtómű				III. Szállító hibája	
Indító rendszer		x		IV. Műszaki szolgálat hibája	
Hidraulika rendszer				V. Egyéb Malév szolg. Hibája	
Magassági rendszer				VI. Idegen vállalat hibája	
Tüzelőanyag rendszer				VII. Egyéb	
Jégtelenítő rendszer					
Futók					
Vezérlés					
Elektromos		hossza		Kárösszeg	
Navigációs rendszerek		szélessége		MSzRP	
Műszer		mélysége		CVR	
Rádió					
Lokátor					
Meghibásodott / sértült egység / berendezés			Kivizsgáló / Bizottság		
P/N: 3505716-3 starter S/N: 5400			Köleséri Imre		
<p>Budapesti hátratólást követő hajtómű indítás során a No1 hajtómű nem indult be. A „starter valve open” helyzetében a starter nem forgatta a hajtóművet. A hiba miatt visszaálltak a forgalmi állóhelyre és a hibát a 0365630 számú AFL-en okmányolták.</p> <p><b>Intézkedés:</b> A műszaki szolgálat starter cserét hajtott végre. A starter nem korlátozott üzemidejű, a meghibásodásig üzemelhet. A starter 1/1 készletbe tartozik, javítás után nem kerül vissza a Malévhez. A hiba okát csak a javítás során lehet megállapítani.</p> <p><b>Megállapítás:</b> A starter meghibásodása véletlenszerű, az üzemeltetés velejárójának tekinthető. Megelőző intézkedés kiadására nincs szükség.</p>					

*Handwritten signature*