



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62

Gysz.: 2003/4/288

A PoLéBiSz által 2003 – 269 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2003. 12. 16-án a MOV 6276 áruszállító járat személyzete /RA 86523 lj. IL-62 típ. légitárművel/ Abakan - Budapest/Ferihegy útvonalat teljesítette. Leszállás után az állóhelyen a személyzet a gép átvizsgálásakor a jobbszárny belépőélen lemezsérülést (horpadást) észlelt a törzs közelében. Az említett horpadást feltételezhetően jégdarab leválás okozhatta repülés közben, mivel az első toalett külső csatlakoztató csonk takarófedél hiányzott.

Az eset Polébisz részéről szakmai vizsgálatot nem igényelt. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2003. december 22.

Mészáros László
igazgató