



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62

Ikt. 666/2004
Gysz.:2004/4/98

A PoléBiSz által 2004 - 89 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint, 2004.05.09-én 18 óra 03 perckor a Fokker -70 -es típusú, HA-LMA lj.repülőgép LHBP - EDDM útvonal teljesítése előtt a 68-as állóhelyről való kitolás után az orrfutó jobb kerekének leengedését észlelték. Visszavontatás és kerékcseré után a járat teljesítette az útvonalat. A bejelentés vizsgálata során kiderült, hogy nem történt repülőesemény, ezért az eset szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártak tekintem.

Budapest 2004. május „10”


Mészáros László
igazgató