



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet

Ikt.: 1574/2003

Gysz.: 2004/4/173

A PoLéBiSz által 2004–165 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint Budapest Nemzetközi Repülőtéren 2004. 07. 08.-án 08 óra 29 perckor a DLH 1981-es járat (D-ACPD lajstromjelű Bombardier CRJ 100 típusú repülőgép) személyzete a gurulóútról az állóhelyre visszagurult az orrfutó egyenesbe vezető csapszeg sérülése (törése) miatt. A személyzet a Lufthansa műszak (mentesítő géppel érkezett műszak) hozzájárulásával (MEL szerint) az eset napján 13 óra 55 perckor utasok nélkül felszállt és a légi járművel átrepült Münchenbe. A PoLéBiSz az esetről 28 órás késéssel kapott tájékoztatást, miután a gépet hazarepülték. Az eset a PoLéBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve az esetet a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2004. július 13.

Mészáros László
igazgató