



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet  
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62

Ikt.szám.: 1666 /2004  
Gy.szám.: 2004/4/187

A PoLéBiSz által 2004 – 179. sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint, 2004. 07. 19-én 21 óra 00 perckor a B 737-600 típusú, HA-LOF lj. repülőgépet EGSS-LHBP útvonal repülése közben villámcsapás érte. A repülőgép Ferihegy repülőtéren rendben leszállt. Az esetet csak a BUD-i műszaki átvizsgáláskor vették észre. A személyzet a villámcsapást nem észlelte. A műszaki személyzet a repülőgépet átvizsgálta és sérülést csak kis mértékben találtak. Repülés közben a működő rendszerekben rendellenességet nem okozott. A bejelentés vizsgálata során a PoLéBiSz megállapította, hogy az eset szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2004. július 21.

Mészáros László  
Igazgató