



Ügyintéző: Farkas Attila
Iktatószám: 2531/2004
Telefonszám: 294-5529
Gyűjtőívszám: 2004/4/290

Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLéBiSz által 2003-281 sorszám alatt nyilvántartott, a HungaroControl supervisorra által tett bejelentés szerint 2004. 10. 20-én 10 óra 45 perc kor a SKY-Europe légitársaság által üzemeltetett, Boing B-737-500 típusú, HA-LKP lajstromjelű a Budapest-Amsterdam útvonalon közlekedő repülőgép személyzete a budapesti felszállás után a légi jármű kondicionáló rendszerének meghibásodására gyanakodott és a visszatérés mellett döntött. Leszállás után a kondicionáló rendszert leellenőrizve nem találtak hibát. A légi jármű 1 óra késéssel kezdte meg a járat teljesítését.

Az eset a PoLéBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve az ügyet a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2004. október 21.



Mészáros László
igazgató