

167/04 számú RENDELLENESÉG
VIZSGÁLATI LAP

MALEV Hungarian Airlines

Repülésbiztonsági Osztály
Tel: 296-7414, 296-7510 Fax: 294-9813

Esemény dátuma: 2004.10.25.	Esemény időpontja (LT): 08:30	Esemény helye: <i>Budapest</i>
Értesítés vételének Dátuma: 2004.10.25.	Értesítés vételének Időpontja (LT): 08:50	Esemény besorolása: <i>Műszaki meghibásodás</i>
Légijármű típusa: B737-700	Légijármű lajstromjele: HA-LOB	Értesítő személye: <i>OCC</i>
A légijárművön tartózkodó személyek (szükség esetén részletesen lásd a Személyi Lap táblázatban)		Egyebek:
Személyzet		Sérülés jellege:
Légijármű parancsnoka		
Első tiszt		<i>Nem volt</i>
Egyéb hajózó		
Légiutas kísérők száma		
Szállított személyek (utasok) száma: 87	Szállított áru jellege:	
Személyi sérülés történt: <i>nem</i>	Veszélyes: <i>nem</i>	
Esemény leírása: <i>Kigurulás közben PSEU hibajelzés jelentkezett, mely miatt a kapitány visszagurult az állóhelyre.</i>		
Kivizsgálás: <i>1. Az esemény kivizsgálását lásd 114/04. esemény vizsgálati jegyzőkönyvében.</i>		
Következtetések:		
Kockázati osztály: „D” / Biztonsági javaslatok:		
Az eset vizsgálatát elvégezte: Zerényi Roland Repülésbiztonsági felügyelő		Aláírás: <i>Zerényi Roland</i> Dátum: 2004.11.11.
Tett biztonsági intézkedések:		
A biztonsági intézkedéseket visszaellenőrizte: Repülésbiztonsági felügyelő		Aláírás: Dátum: Lapszám: 1

Zerényi Roland
2004.11.22.