



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62


Ikt.: 418/2005
Gysz.:2005/4/28

A PoléBiSz által 2005 - 020-as sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint Bukarest /OTOPENI/ repülőtéren 2005. 02. 14-én 04 óra 50 perckor a Fokker 70 típusú, HA-LMC lajstromjelű repülőgépen a személyzet a repülőgép transit ellenőrzése során a jobb oldali leszálló fényszórót törve találta. MEL alapján a fényszórót nagysebességű fóliával leragasztották.

A román műszaki szolgálat a fényszórót nagysebességű fóliával benti helyzetben rögzítette. A repülőgép utasokkal a fedélzetén rendben teljesítette az OTP-BUD útvonalat.

A PoléBiSz részéről az eset szakmai vizsgálatot nem igényelt. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2005. február 15.


Mészáros László
igazgató 