



**Polgári Légiközlekedés Biztonsági
Szervezet**

Ikt.sz. 839/2005
Gysz.: 2005/4/44

A PoléBiSz által 2005-037 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2005. 03. 09.-én 09 óra 58 perckor az EZY 2581 sz. járat gépe (B737-700 típus, G-EZJH II.) a leszállást megszakítva átstartolt, majd rendben leszállt Ferihegyen. Az átstartolást a személyzet (fékszárny aszimmetria eltérés) észlelése miatt hajtotta végre. Műszaki átvizsgáláskor, illetve a földi ellenőrzés során a fedélzeti számítógép hibajelensége nem állt fenn. A személyzet a repülőgéppel 12 óra 30 perckor Ferihegyről felszállt. Az eset a PoléBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényelt. A leírtakat figyelembe véve az esetet a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2005. április " 18 .


Mészáros László
igazgató