

**Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet**  
1675 Budapest Ferihegy Pf. 62




Ügyintéző: Nagy Sándor  
Iktatószám: 933/2005  
Telefonszám: 294-5528  
Gyűjtőívszám: 2005/4/95

### **Intézkedés esemény-vizsgálatról**

A PoLéBiSz által 2005–088 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2005. 05. 02-án a MALÉV Rt. által üzemeltetett, a Tel Aviv-Budapest útvonalon közlekedő HA-LOK lajstromjelű, BOING B-737-800 típusú légi járművet a tel-avivi felszállást követően villámcsapás érte. A fedélzeti berendezések működésében eltérés nem mutatkozott. A budapesti műszaki átvizsgálás során az antennán égésnyomokat találtak. Tekintettel arra, hogy a fedélzeti berendezések az ellenőrzések alapján üzemképesek voltak, az antennák javítását „DIR”-el elhalasztották.

Az eset a PoLéBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve az ügyet a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2005. május 03.

  
Mézáros László  
igazgató