



Ügyintéző: Farkas Attila
Iktatószám: 1109/2005
Telefonszám: 294-5529
Gyűjtőívszám: 2005/4/114

Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLéBiSz által 2005-107 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2005. 05. 29-én 14 óra 43 perckor az NJE952P hívójelű HS-25 típusú légi jármű a 31L pályán megszakította a felszállást a trimm helyzetének hibás jelzése miatt. A légi jármű személyzete a B1 guruló úton ellenőrzést hajtott végre. Az ellenőrzés alapján a jelzőrendszer üzemképesnek bizonyult, így a repülőgép 14 óra 57 perckor a 31L pályáról végrehajtotta a felszállást. Az eset a PoLéBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve az ügyet a mai nappal lezártak tekintem.

Budapest 2005. május 30.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'László Mészáros', is written over a diagonal line.

Mészáros László
Igazgató