



Ügyintéző: Farkas Attila
Iktatószám: 1302/2005
Telefonszám: 294-5529
Gyűjtőívszám: 2005/4/134

Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLéBISz által 2005-126 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2005. 06. 18-án 11 óra 15 perckor az Pozsony-Rijeka útvonalon közlekedő OM-HLL lajstromjelű Diamond DA-40 típusú légi jármű a magyar légtér átrepülése közben olajnyomás rendellenesség miatt leszállt Sármellék repülőtéren. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a meghibásodást, az olajnyomást jelző műszer bizonytalan elektromos csatlakozása okozta. A hiba kijavítása és a rendszer ellenőrzése után a repülőgép rendben felszállt és folytatta az útvonal teljesítését. Az esemény további vizsgálatát a lajstromozó állam kivizsgáló szervezete végzi. Az eset a PoLéBISz részéről szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve az ügyet a mai nappal lezártak tekintem.

Budapest 2005. június 22.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'László Mészáros', is positioned above the typed name.

Mészáros László
igazgató