

02/2005 számú		AERO-INFORM	
ESEMÉNY VIZSGÁLATI LAP		Repülésbiztonsági és Eseményvizsgáló Csoport Tel/Fax: 362-3513	
Esemény dátuma: 2005. 07. 17.	Esemény ideje: 14: 46 UTC	Esemény helye: Bergamo, Italy	
		Esemény besorolása: Incident	
Az értesítés vételének dátuma: 2005. 07. 17.	Az értesítés vételének ideje: 15: 05 LT	Értesítő neve: Herpai Sándor	
Légijármű típusa: B737- 300	Repülési feladat: LIME - LHBP		
Légijármű lajstromjele: HA – LKR	Járatszám: 5P371		
Üzembentartó: SKY EUROPE AIRLINES HUNGARY Ltd.			
A légijárművön tartózkodó személyek:			
Személyzet:	Neme, állampolgársága:	Sérülés jellege:	
Légijármű parancsnok	férfi, magyar	nem sérült	
Másodpilóta	férfi, magyar	nem sérült	
Cabin crew	száma: 3	nem sérült	
Szállított személyek (utasok) száma:			
Sérülés az utasok között: nem történt		Szállított áru jellege:	
Esemény leírása:			
30 perccel a felszállás után a vezető légi-utaskísérő jelentette a parancsnoknak, hogy a hátsó konyhában levő sütőberendezés belsejéből füst távozik.			
Kivizsgálás:			
A kivizsgálást a PoLéBiSz 1488/2005 számú levelében az üzembentartó biztonsági szervezetének hatáskörébe utalta. (PoLéBiSz esemény szám 159/2005).			
Következtetések:			
Az eset vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az eset(füst a sütőből)üzemi körülmények között történt, amikor a légi-utaskísérők melegíteni kezdtek 2 fedélzeti ellátmányt. A füst a sütőben lévő papírtól származott. A személyzet az előírásoknak megfelelően tevékenykedett és ezért nem volt tűz a fedélzeten.			
Biztonsági ajánlások: Az eset jellege miatt biztonsági ajánlás kiadása nem szükséges. Az érintetteket(légi-utaskísérőket)a társaság illetékesei tájékoztatták az esetről.			
Az eset vizsgálatát végezte: Kovács András, Badovszky György			
Biztonsági intézkedések: nem szükségesek			
Budapest, 2005. december 20.			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Herpai Sándor