



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
SZERVEZET

TRANSPORTATION SAFETY
BUREAU

Ügyintéző
Iktatószám

Horváth János
RFO/ 283/ 3 /2007

KBSZ

Helyben

Tárgy: A **2007-270-4** számú légiközlekedési tevékenységgel kapcsolatos bejelentés lezárása

Eset kategóriája:	Súlyos repülőesemény
helye, időpontja:	Budapest FIR, 2007. június 22.
Légijármű üzemeltetője:	Oy Air Finland Ltd.
lajstromjele:	OH-AFK
típusa:	Boeing 757-200
Üzemeltető nyilvántartási száma:	nincs
Szakmai vizsgálat zárójelentés-tervezetének beérkezési ideje:	nincs

Az eset leírása:

Az Air Finland KKK7421 számú járata elektromos problémára hivatkozva megszakította útvonalát (Antalya-Malmö) és leszállási engedélyt kért Ferihegyen. Helyi idő szerint 07 óra 35 perckor rendben leszállt. Az elektromos hiba a II-es generátor elektromos rendszerének meghibásodása volt. Az Air Finland TECHNICAL/JOURNEY LOG N° 002991 számú fedélzeti okmányán a személyzet (az elvégzett műveletek rovatban) dokumentálta, hogy a Boeing 757-200 MEL 24-00-1 számú tétele értelmében járt el. A MEL vonatkozó pontjának végrehajtása mellett a repülőgépet üzemképesnek nyilvánították és helyi idő szerint 09 óra 34 perckor felszállt és folytatta útvonalát.

Tett intézkedések:

Az esetet a KBSZ vizsgálta. Intézkedés kiadása nem volt indokolt.

Az eset szakmai vizsgálatot, illetve a KBSZ részéről további intézkedést nem igényel, ezért az ügyet lezárnak tekintjük.

Megjegyzés: nincs.

Biztonsági ajánlás:

Az eset a KBSZ részéről kivizsgálást nem igényelt.

Budapest, 2007. október 02.

Mészáros László

főigazgató