



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
SZERVEZET

TRANSPORTATION SAFETY
BUREAU

Ügyintéző
Iktatószám

Németh Zoltán
RFO/323/3/2009

KBSZ

Helyben

Tárgy: A 2007-356-4 számú légiközlekedési tevékenységgel kapcsolatos bejelentés lezárása.

Eset kategóriája:	Repülőesemény
helye, időpontja:	Budapest TMA, 2007. augusztus 13. 08:36 UTC
Légijármű üzemeltetője:	Georgian Airlines
lajstromjele:	4L-TGA
típusa:	Boeing B737-500
Üzemeltető nyilvántartási száma:	Nem vizsgálta
Szakmai vizsgálat zárójelentés-tervezetének beérkezési ideje:	-

Az eset leírása:

A légijármű a RUTOL 3R érkezési eljárást nem követte, aminek következtében helytelen irányba fordult. A légiforgalmi irányításnak radar vektorálással kellett a légijárművet helyes irányba hoznia. Az eset közvetlen konfliktushelyzetet nem idézett elő. A járató az esetet követően telefonon jelentette, hogy a légijármű fedélzeti számítógépébe nem az aktuális adatok voltak betáplálva, ezért nem követte a RUTOL 3R eljárást az automatikus megközelítés során.

Tett intézkedések:

A KBSZ a rendelkezésre álló hangfelvételeket meghallgatta, illetve a rögzített radarképet megtekintette.

Az esetet a KBSZ az ECCAIRS adatbázisban rögzítette.

Az eset szakmai vizsgálatot, illetve a KBSZ részéről további intézkedést nem igényel, ezért az ügyet lezártak tekintjük.

Megjegyzés: nincs.

Biztonsági ajánlás: A Vb nem talált olyan körülményt, amely biztonsági ajánlás kiadását indokolná.

Budapest, 2009. március "20"

Mészáros László
főigazgató

H – 1675 Budapest, Pf.: 62, Tel.: +36 1 296 9504
Fax: +36 1 296 9520, e-mail: aviainfo@kbsz.hu

Németh Zoltán