



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
SZERVEZET
TRANSPORTATION SAFETY
BUREAU

Ügyintéző
Iktatószám

Badovszky György
RFO/1023/1/2008

KBSZ

Helyben

Tárgy: A 2007-476-4 számú légitársasági tevékenységgel kapcsolatos bejelentés lezárása.

Eset kategóriája:	Incident
helye, időpontja:	2007. november 14. LHSM
Légijármű üzemeltetője:	Flying Forever GmbH. 8073 Feldkirchen Ausztria
lajstromjele:	OE-FLL
típusa:	Diamond Da-42
Üzemeltető nyilvántartási száma:	-
Szakmai vizsgálat zárójelentés-tervezetének beérkezési ideje:	-

Az eset (bejelentés szerinti) leírása:

Az osztrák repülőgép vészhelyzetet jelentett az egyik hajtómű leállása miatt, majd rendben leszállt Sármelléken.

Tett intézkedések:

A Diamond Maintenance GmbH. Szakemberei a légcsovar-reduktorban alkatrészt cseréltek, amely művelet után a hajtómű-ellenőrzés normál értékeket adott. Ezután a repülőgép visszarepült Gothaiba.

Az eset szakmai vizsgálatot, illetve a KBSZ részéről további intézkedést nem igényel, ezért az ügyet lezártak tekintjük.

Megjegyzés: nincs.

Biztonsági ajánlás: Az eset kapcsán hozott gyártói intézkedés miatt biztonsági ajánlás kiadása nem szükséges.

Budapest, 2008. augusztus „11”

Mészáros László
főigazgató