



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI
SZERVEZET
TRANSPORTATION SAFETY
BUREAU

Ügyintéző: Janovics Ferenc
Iktatószám: RFO/575/ 6 /2009

KBSZ

Helyben

Tárgy: A 2009-119-4 számú légiközlekedési tevékenységgel kapcsolatos bejelentés lezárása.

Eset kategóriája:	Légiközlekedési baleset
helye, időpontja:	LHFM Fertőszentmiklós
Légijármű üzemeltetője:	UNION Linz AUSTRIA
gyári száma:	15011519
típusa:	PD SABRE 150 ejtőernyő
Szakmai vizsgálat zárójelentés-tervezetének beérkezési ideje:	Nem történt vizsgálat

Az eset (bejelentés szerinti) leírása:

Osztrák állampolgárságú ejtőernyős ugró földetéréskor bal bokáját eltörte.

Tett intézkedések:

A sérülthöz helyi ellátását követően osztrák lajstromozású mentőhelikoptert hívtak, amely a sérültet Ausztriába szállította, Magyarországon kórházi ellátására nem került sor.

A KBSZ levélben felkereste az osztrák szakmai vizsgáló szervezetet, amely válaszelevelében kijelentette, hogy a vizsgálathoz nem tervez képviselőt küldeni. A válaszelevelben adatok sem az ejtőernyős ugróról, sem az esetben szereplő légijárműről nem állnak rendelkezésünkre.

Adathiány miatt a légiközlekedési baleset érdemben nem vizsgálható.

Az eset szakmai vizsgálatot, illetve a KBSZ részéről további intézkedést nem igényel, ezért az ügyet lezártak tekintjük.

Megjegyzés: A rendőrség által felvett jegyzőkönyv szerint az UNION Linz Ejtőernyős Klub a repülés szervezője, amelyhez NKH LI engedéllyel rendelkezett.

Biztonsági ajánlás:

Az eset kivizsgálására adatok hiányában nem volt lehetőség.

Budapest, 2009. június 09.

Mészáros László

főigazgató