



**Tárgy:** bejelentett, és üzembentartó hatáskörébe utalt eset lezárása

**Bejelentés nyilvántartási száma:** 2003-203

**Eset kategóriája:** Rendellenesség (műszaki meghibásodás forgalmi állóhelyen)

**ideje:** 2003. 09. 14.

**helye:** Heraklion

**Légijármű üzembentartója:** MALÉV Rt.

**lajstromjele:** HA-LEY

**típusa:** B737-400

**Üzembentartó nyilvántartási száma:** 118/03

**a szakmai vizsgálatot lezárta:** nem volt vizsgálat

A PoLéBiSz a fenti eset szakmai kivizsgálását üzembentartói hatáskörbe utalta. A meghibásodás jellegét és kihatását a repülésbiztonságra mérlegelve az üzembentartó biztonsági szolgálata nem folytatott szakmai vizsgálatot. A meghibásodott berendezést (Ground Spoiler munkahengernél hollandier meghúzásával) kijavításával a repülőgépen a szóban forgó hiba nem jelentkezett, azt egyedi jellegűnek tekintve a PoLéBiSz az üzemeltető döntését elfogadta, és ezennel az esetet lezártnak tekinti.

**Biztonsági ajánlás:** nincs

**Megjegyzés:** nincs

Budapest, 2004. április 13.

**Sipos Sándor**

légiközlekedési esemény kivizsgáló,  
repülésbiztonsági elemző

**Mészáros László**

igazgató