



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62

Ikt.: 2679/2003
Gysz.: 2003/4/260

A PoLéBiSz által 2003 – 242 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2003. 10. 27- án 21 óra 15 perckor a UPS által üzemeltetett N 125 UP lj. A-300F-4-662R típ. légitárműnek az állóhelyen rakodás közben a rakodógép teher beemeléskor, és a beemelt rakomány újraemelésekor a pilótafülke felőli belső burkolat benyomódásosán sérült.

Az eset Polébisz részéről szakmai vizsgálatot nem igényelt. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártak tekintem.

Budapest 2003. november 17. "

Mészáros László
igazgató