



Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet  
H-1675 Budapest-Ferihegy, Pf.: 62

Ikt.szám.: 2057/2004  
Gy.szám.: 2004/4/245

A PoLéBiSz által 2004 – 237. sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint, 2004. 08. 31-én 21 óra 30 perckor a BOMBARDIER CL-600-2B19 típusú, HA-LND lj. repülőgépet LKPR-LHBP útvonal repülése után Ferihegyen a műszaki személyzet a repülőgépet átvizsgálta és sérülést talált kis mértékben. A hátsó csomagtér ajtó alsó rátétlemezeinek hátsó sarkától kb. 15cm-re 2 cm-re kihajlott. Az ajtót előírászerűen lehetett zárni. A bejelentés vizsgálata során a PoLéBiSz megállapította, hogy az eset szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2004. szeptember 02.

Mészáros László  
Igazgató