



Ügyintéző: Farkas Attila
Iktatószám: 2365/2004
Telefonszám: 294-5529
Gyűjtőívszám: 2004/4/227

Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLéBiSz által 2003–268 sorszám alatt nyilvántartott, bejelentés szerint 2004. 10. 03-án 13 óra 15 perckor a HA-LMB lajstromjelű, Fokker-70 típusú légi jármű budapesti hátritolása közben a szerelő jelentette a hajózó személyzetnek, hogy a rugóstag berugózásakor lapos az orrfutó bal gumiköpenye. A gépet visszahúzták a forgalmi állóhelyre, ahol kiderült, hogy orrfutó gumiköpenyét kiszúrta valami. Az utasokat kiszállították és a gumicsere végrehajtása után megkezdtek a MA-440sz. Budapest-Skopje menetrendszerinti járat teljesítését. A meghibásodás kijavítása 1óra 18perc késést okozott a járat teljesítésében.

Az eset a PoLéBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve az ügyet a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2004. október 05.

Mészáros László
igazgató