

Tárgy: A 2005-190 sz. bejelentés lezárása.

- Az eset összefoglaló áttekintése:

A HUNGAROCNTRC L Supervisorá jelentette 2005.08.09-én, hogy a Moszkvai COSPAS-SARSAT Központ a 121.5 MHz-en 9 óra 11 perckor (UTC) vészjelzést fogott.

A tájékoztatás szerint az adás forrása Mezőcsáttól D-DK irányba kb. 5 km-re lehet. A bejelentést ellenőriztették a francia központtal akik szerint a jelzés ukrán területről jön.

Az ORFK ügyeletesé intézkedett egy gépkocsizó járőr kiküldésére. A megadott területen nem találtak semmit ami a bejelentetéssel összefüggésbe hozható!

- Ténybeli információk:

A 2005.08.09-ei vészjeladás kérdésében megkeresésünkre az alábbi válaszok érkeztek:

1. A Katonai Légügyi Hivatal (KLH) főigazgatójától kapott információ szerint a MH Légierő Parancsnokság alárendelt alakulatai által 2005.08.09-én végrehajtott repülési feladatok során vészjeladó alkalmazása nem történt.
2. A MH 54. Légtérelőőrző Ezred parancsnok helyettesétől a következő információk állnak rendelkezésre:
 - a. A Veszprémi Légiirányító Központ (CRC) légihelyzet információ-feldolgozó és megjelenítő számítógépes rendszere a kérdéses időintervallumban vészjelet adó légijárművet nem jelenített meg.
A központ légijármű személyzettől érkező kényszerhelyzeti közleményt a vészfrekvenciákön nem vett.
 - b. A debreceni AN/TPX-45 radarállomás 11 óra 31. percben (helyi idő szerint-LT) az állomástól mérve 209° / 83 NM-re (tengeri mérföld) (LAT/LONG 45291H 0200453E) FL170 magasságon 1-2 másodpercig 7600-as kóddal mért jelet.
A jelenséget a kezelőszemélyzet a rendszer szokásos interferenciájának értékelte.

c. A radarállomásokon elhelyezett berendezések bajbajutott és földetért légi jármű személyzettől érkező vészjelet nem észleltek.

3. Az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály osztályvezetőjétől a következő információ áll rendelkezésre:

- a. A Hungarocontrol supervisorja jelentette hogy Moszkva Központ a 121.5 MHz-en 11 óra 11 perckor (LT) vészjelzést fogott, az adó forrása Mezőcsáttól D-DK irányba kb. 5 km-re lehet.
- b. Az ORFK ügyelete a B.A.Z. Megyei Rendőrfőkapitányság útján intézkedett egy járőr kiküldésére. A járőr a megadott körzetben a bejelentéssel kapcsolatba hozható nyomot nem észlelt.

- Elemzés, végkövetkeztetés:

A vészjelzés adásának ténye és helye nem volt megerősítve, valamint légi jármű mozgást az adott légtérben nem regisztráltak.

A fentiekre tekintettel a KBSz a bejelentést lezártként tekinti.

- Biztonsági ajánlás kiadása

A VB nem talált olyan körülményt, ami biztonsági ajánlás kiadását indokolná.

Budapest, 2006. március 28.

Mészáros László
főigazgató

Melléklet: HC fax