



Iktatószám: ...../ 2004.

**Tárgy:** bejelentett, és üzemeltető hatáskörébe utalt eset lezárása

**Bejelentés nyilvántartási száma:** 2003-004

**Eset kategóriája:** Rendellenesség (tűzelőanyag feltöltőszelep sérülés forgalmi állóhelyen)

**ideje:** 2003. 01. 08.

**helye:** Budapest

**Légijármű üzemeltetője:** MALÉV Rt.

**lajstromjele:** HA-LHB

**típusa:** B767-200

**Üzemeltető nyilvántartási száma:** 004/03

**a szakmai vizsgálatot lezárta:** nem volt vizsgálat

A PoLéBiSz a fenti eset szakmai kivizsgálását üzemeltetői hatáskörbe utalta. A meghibásodás jellegét és kihatását a repülésbiztonságra mérlegelve az üzemeltető biztonsági szolgálata nem folytatott szakmai vizsgálatot. A meghibásodott berendezés (feltöltőszelep) kijavításával a hiba megszűnt, azt egyedi jellegűnek tekintve a PoLéBiSz az üzemeltető döntését elfogadta, és ezennel az esetet lezártnak tekinti.

**Biztonsági ajánlás:** nincs

**Megjegyzés:** A MALÉV Üzemanyag osztálya vizsgálatot végzett, melynek eredményeként csak kártérítési kötelezettséget állapított meg.

Budapest, 2004. április 13.

**Sipos Sándor**

légiközlekedési esemény kivizsgáló,  
repülésbiztonsági elemző

**Mészáros László**

igazgató