



**Tárgy:** bejelentett, és üzemmentartó hatáskörébe utalt eset lezárása

**Bejelentés nyilvántartási száma:** 2003-033

**Eset kategóriája:** Rendellenesség (műszaki meghibásodás beguruláskor)

**ideje:** 2003. 03. 20.

**helye:** Berlin

**Légijármű üzemmentartója:** MALÉV Rt.

**lajstromjele:** HA-LMF

**típusa:** F-70

**Üzemmentartó nyilvántartási száma:** 033/03

**a szakmai vizsgálatot lezárta:** nem volt vizsgálat

A PoLéBiSz a fenti eset szakmai kivizsgálását üzemmentartói hatáskörbe utalta. A meghibásodás jellegét és kihatását a repülésbiztonságra mérlegelve az üzemmentartó biztonsági szolgálata nem folytatott szakmai vizsgálatot. A meghibásodott berendezést (korrodált csatlakozó a stab trim motornál) kijavításával a repülőgépen a szóban forgó hiba nem jelentkezett, azt egyedi jellegűnek tekintve a PoLéBiSz az üzemeltető döntését elfogadta, és ezennel az esetet lezártnak tekinti.

**Biztonsági ajánlás:** nincs

**Megjegyzés:** nincs

Budapest, 2004. április 13.

**Sipos Sándor**

légiközlekedési esemény kivizsgáló,  
repülésbiztonsági elemző

**Mészáros László**

igazgató