



Tárgy: bejelentett, és üzemeltető hatáskörébe utalt eset lezárása

Bejelentés nyilvántartási száma: 2003-137

Eset kategóriája: Rendellenesség (sikertelen hajtómű indítás)

ideje: 2003. 07. 07.

helye: Budapest

Légijármű üzemeltetője: MALÉV Rt.

lajstromjele: HA-LEJ

típusa: B737-300

Üzemeltető nyilvántartási száma: 096/03

a szakmai vizsgálatot lezárta: nem volt vizsgálat

A PoLéBiSz a fenti eset szakmai kivizsgálását üzemeltetői hatáskörbe utalta. A meghibásodás jellegét és kihatását a repülésbiztonságra mérlegelve az üzemeltető biztonsági szolgálata nem folytatott szakmai vizsgálatot. A sikertelen hajtómű indítás az átvizsgálást követően a repülőgépen nem ismétlődött meg, azt egyedi jellegűnek tekintve a PoLéBiSz az üzemeltető döntését elfogadta, és ezennel az esetet lezártnak tekinti.

Biztonsági ajánlás: nincs

Megjegyzés: nincs

Budapest, 2004. április 13.

Sipos Sándor

légiközlekedési esemény kivizsgáló,
repülésbiztonsági elemző

Mészáros László

igazgató