

HungaroControl
Magyar Légiforgalmi Szolgálat

Iktatószám: 1791/2003
Gyűjtőívszám: 2003/4/176
Ügyintéző: Kovács András

Mudra István
igazgató

Budapest, Pf.:80
1675

Tisztelt Igazgató Úr!

A PoLéBiSz által 2003 – 158 sorszám alatt nyilvántartott bejelentés szerint 2003. 07. 28-án a TYR-781Z járat személyzete / CRJ-200 típ. légi járművel / az LOWW – LWSK útvonalat teljesítette. A repülőgép parancsnok jelezte az LHCC-ben, hogy visszafordul technikai probléma miatt. Segítséget nem kért.

Az eset PoLéBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényelt. A leírtakat figyelembe véve azt a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2003. augusztus 04.

Mészáros László