



Ikt.: 2995/2003
Gysz.: 2003/4/292

Intézkedés esemény-vizsgálatról

A PoLéBiSz által 2003–274 sorszám alatt nyilvántartott, a HungaroControl supervisorora által tett bejelentés szerint 2003. 12. 17-én 22 óra 15 perckor az AF 1094 járatszámú F-GJNY lajstromjelű BOING B737-500 típusú repülőgép parancsnoka a leszálláshoz elsőbbséget kért, mivel a párizsi felszállást követően az illetékes irányító szolgálat közölte vele, hogy a felszállópályán gumiabroncs darabokat találtak. A budapesti leszállást követően ellenőrizték a repülőgép gumiabroncsait, rendellenességet nem tapasztaltak.

Az eset a PoLéBiSz részéről szakmai vizsgálatot nem igényel. A leírtakat figyelembe véve az ügyet a mai nappal lezártnak tekintem.

Budapest 2003. december 18.

Mészáros László
igazgató